



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN PABLO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	TELESECUNDARIA EL SOCORRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR EL SOCORRO COMUNIDAD AGRARIA CHOCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-09-0013-45	FECHA:	14/10/2025




FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS



FOTO 3: MANTENIMIENTO DE BALCONES



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE PISO




FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE CANAL






FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCIÓN
---	--	---	--