

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN PABLO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	TELESECUNDARIA EL SOCORRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR EL SOCORRO COMUNIDAD AGRARIA CHOCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-09-0013-45	FECHA:	21/11/2025




FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS



FOTO 3: MANTENIMIENTO DE BALCONES



FOTO 4: SUSRIRUCIÓN DE PISO




FOTO 5: SUSTITUCION DE CANAL



FOTO 6: SUSTITUCION DE VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

