

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN PABLO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE PRINCIPAL ENTRADA A SAN PABLO JOCOPILAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-09-0072-45	FECHA:	30/12/2025



Foto 1: Referencia renglón 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 y 1.7 (suministro para columnas vigas y losa).



Foto 2: Referencia renglón 1.8 (suministro de puerta de metal + sobre marco de metal).



Foto 3: Referencia renglón 1.9 (suministro de porton de metal)



Foto 4: Referencia de renglón 1.10 (suministro para muro de cerramiento)



Foto 5: Referencia renglón 1.11 (Suministro para conformación de plataforma y fundición de gradas)



Foto 6: Referencia renglón 2.1 (suministro para colocación de marcos de metal con malla galvanizada sobre muro perimetral)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

