

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN PABLO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL QUETZAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA CHOCOLA SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-09-0227-43	FECHA:	05/052025




Foto1: Sustitución de pila de 2 lavaderos



Foto 2: Sustitución de puertas en aula. Ver Acta No. 19-2025



Foto 3: Sustitución de lámina por lámina aluzinc en corredor



Foto 4: Sustitución de estructura de madera por costanera



Foto 5: Sustitución de lámina por lámina aluzinc en aula



Foto 6: Suministro de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN PABLO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL QUETZAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA CHOCOLA SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-09-0227-43	FECHA:	22/7/2025




Foto1: Suministro de bomba para agua 1hp




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

