

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN PABLO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL QUETZAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA CHOCOLA SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-09-0227-43	FECHA:	22/07/2025



Foto 1: Sustrucción de pila de 2 lavaderos




Foto 2: Sustrucción de puertas en aula. Ver Acta No. 19-2025




Foto 3: Sustrucción de lámina por lámina aluzinc en corredor



Foto 4: Sustrucción de estructura de madera por costanera




Foto 5: Sustrucción de lámina por lámina aluzinc en aula




Foto 6: Suministro de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OEF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN PABLO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL QUETZAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA CHOCOLA SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-09-0227-43	FECHA:	1/8/2025



Foto1: Suministro de bomba para agua 1hp




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

