



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN PABLO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM TECUN UMAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA MADRE MIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-09-1857-42	FECHA:	10/10/2025




Foto 1: Referencia renglón 1.1 (Suministro e instalación de ventana U-pvc perfil 80 vidrio claro 5mm (incluye pago de mano de obra))



Foto 2: Referencia renglón 1.2 (Sustitución de vidrio por vidrio en ventas 0.30 x 0.75 vidrio claro 5mm (incluye pago de mano de obra))



Foto 3: Referencia renglón 2.1 (Suministro e instalación de balcón metálico con marco de 1" x 1", tubos cuadrado 3/4" reforzado con plano de 3/4" x 1/8" (incluye pago de mano de obra))



Foto 4: Referencia renglón 3.1 (Mantenimiento a puerta, lijado, cepillado y pintado 1.00 x 2.00 (incluye pago de mano de obra))



Foto 5: Referencia renglón 4.1 (Suministro de sistema eléctrico 2 aulas (incluye ducto vinil cable, cinta, 10 caja octagonal, 10 plafonera, 10 focos, 4 cajas rectangulares y 4 placas de tomacorriente))




Foto 6: Referencia renglón 4.2 (Sustitución de sistema eléctrico lámparas tipo tubo 2 aulas (incluye ducto vinil, cable cinta, 10 caja octagonal, 10 plafonera, 10 focos, 6 cajas rectangulares y 6 placas de tomacorriente))

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

