

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP COMUNIDAD SANTA RITA PACHIPÁ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SANTA RITA PACHIPÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0007-42	FECHA:	27/02/2025




Foto1: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal, mantenimiento de cubierta y estructura de soporte de metal, aplicación de pintura en muros interiores y exteriores.




Foto 2: Aplicación de pintura y mantenimiento de estructura de techo y cubierta de lámina en cocina



Foto 3: Sustitución de depósito de agua 1100 litros de polietileno.




Foto 4: Sustitución de losa de patio de concreto y adoquín



Foto 5: Sustitución de losa de patio de concreto y adoquín




Foto 6: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público