



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP SECTOR SAN VICENTE, ALDEA BARRIOS I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR SAN VICENTE ALDEA BARRIOS I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0010-42	FECHA:	28/07/2025



FOTO1: SUMINISTRO DE LOSA DE CONCRETO



FOTO 2: SUSTITUCION DE CAJAS DE REGISTRO




FOTO 3: SUSTITUCION DE TUBERIA



FOTO 4: SUSTITUCION DE CAJA DE REGISTRO DE PILA



FOTO : SUSTITUCION DE CAJA DE REGISTRO



FOTO 5: LOSA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Bms

Firma y sello del Presidente de la Comunidad, Suchitepequez



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

