

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                |                                |                           |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Suchitepéquez                  | MUNICIPIO:                     | San Antonio Suchitepéquez |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta JM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Tonquín I           |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-10-0014-43                  | FECHA:                         | 07/03/2025                |



Foto 1: Referencia renglón 1.1 (sustitución de puertas de metal con su respectiva chapa, incluye mano de obra e instalación).




Foto 2:




Foto 3: Referencia renglón 1.2 (mantenimiento de balcones de metal)



Foto 4:




Foto 5: Referencia renglón 1.3 (sustitución de piso de cemento, por piso cerámico en todas las aulas y dirección)



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

