

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LA TOMA, ALDEA NAHUALATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0015-43	FECHA:	3/03/2025



Foto 1: Referencia renglón 1.1 (Suministro de mesa de trabajo de concreto y Azulejo).



Foto 2: Referencia renglón 2.1 Instalación de piso cerámico antideslizante en corredor de cocina



Foto 3: Referencia renglón 3.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: Referencia renglón 4.1 Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 5: Pintura en muros interior y exterior en cocina



Foto 6: Referencia renglón 5.1 (Suministro de puertas de metal en cocina 1.10metros cuadrados por 2 metros).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

