



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SECTOR CANDELARIA, NAHUALATE II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR CANDELARIA NAHUALATE II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0018-43	FECHA:	06/05/2025



Foto1: INSTALACION DE CHAPAS EN PUERTAS DE AULAS Y MANTENIMIENTO A PUERTAS DE SERVICIOS SANITARIOS



Foto 2: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A PORTÓN PRINCIPAL DEL ESTABLECIMIENTO SE REALIZARA CAMBIO DE LAMIN AEN MALESTADO MÁS MARCO DE TUBO




Foto 3: SE REALIZARA LA INSTALCIÓN DE PISO CERÁMICO EN DIRECCIÓN, COCINA Y AULAS DEL ESTABLECIMIENTO.



Foto 4: SE REDALIZARA UNA SOLEREA DE CONCRETO PARA FUNDIR MALLA GALVANIZADA




Foto 5: SE REALIZARA UN MUEBLE DE TRABAJO TIPO GABINETE BAJO DE CONCRETO MÁS REVESTIMIENTO DE AZULEJOS



Foto 6: SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO A CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Erika Lisseth Quijada

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

