

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica -INEB- San Antonio Suchitepéquez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da avenida entre 1ra y 2da calle zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0024-45	FECHA:	30/04/2025




Foto 1: Sustrucción de soporte de madera por metal.



Foto 2: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 3: Sustrucción de techo



Foto 4: Módulo a trabajar




Foto 5: Módulo a trabajar




Foto 6: Módulo a trabajar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF 1

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público