

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San Antonio Suchitepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Kilómetro 147 Caserío Campo Alegre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0032-43	FECHA:	28/02/2025



Suministro de torre metálica para base de tanque elevado de agua,



Suministro de lámina troquelada calibre 26 y suministro de estructura metálica de soporte para techo de lámina



Red de agua potable: 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.9.1



Sustitución de vidrios rotos por vidrio nevado de 5 mm



Suministro de piso cerámico en área de lavamanos y pila.



Suministro de plancha de concreto debidamente azulejada, para área de trabajo de 0.60 x 2.40 x 0.90 de alto con sus respectivas divisiones internas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Moriana...

Firma y sello del Presidente de la OPF



Luis...

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San Antonio Suchitepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Kilómetro 147 Caserío Campo Alegre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0032-43	FECHA:	28/02/2025



Suministro de azulejo en pila existente.




Pintura en muros exteriores e interiores.




Sustitución de lámparas tipo candela por foco ahorrador en 4 aulas y corredores.



Sistema eléctrico: 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8



Suministro de cuneta de concreto



Suministro de lavamanos y pila de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Antonia...
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Poblado Alegre

