Ministerio de Educación
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO
## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO: | SUCHITEPEQUEZ | MUNICIPIO: | SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | SECTOR SAN VICENTE ALDEA BARRIOS I |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-10-0065-41 | FECHA: | 28/07/2025 |

**FOTO 1: SUSTITUCION DE INODORO**

**FOTO 2: INSTALACION DE LAMINA**

**FOTO 3: SUMINISTRO DE REPOSADERA**



**FOTO 4: CANAL DE METAL**



**FOTO 5: INSTALACION DE BALCONES**

**FOTO 6: SUSTITUCION DE AGUAS NEGRAS**

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público