

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CONCEPCION IXTACAPA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CONCEPCION IXTACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0249-43	FECHA:	6/05/2025



Foto 1: Se realizara la sustitución de lámina de policarbonato por lámina troquelada aluzinc calibre




Foto 2: Se realizara el mantenimiento a puertas de metal de servicios sanitarios (incluye lijado cepillado + aplicación de pintura)




Foto 3: Se realizara la instalación de piso ceramico en aulas




Foto 4: Se relaizara la sustitución de accesorios de inodoros



Foto 5: Se realizara la reapración de malla en area de cancha polideportiva





Foto 6: Se realizara la reparación de sitemea eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Centro Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo
	