

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒


DURANTE

☐


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SANTA FE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0262-42	FECHA:	10/10/2025




SUSTITUCION DE CUBIERTA DE METAL



SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



PINTURA EN MUROS INT/EXT



MANTENIMIENTO A SANITARIO + TUBERIA + BASE DE CONCRETO



SUSTITUCION DE DRENAJE PLUVIAL



SUSTITUCION DE PISO + BASE DE CONCRETO + SELECTO + REPARACION DRENAJE PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

