

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM PROF. JAIME DOMINGUEZ DE LEON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL MERENGUE ALDEA TONQUIN II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-1854-42	FECHA:	4/08/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina ondulado por lámina troquelada esmaltada calibre 26.



Foto 2: Mantenimiento de balcones (lijado, cepillado y aplicación de 2 manos de pintura anticorrosivo)



Foto 3: Reparación de sistema eléctrico




Foto 4: Reparación de sistema eléctrico (tablero de distribución)




Foto 5: Mantenimiento a puerta de metal (lijado, cepillado y aplicación de dos manos de pintura anticorrosivo)



Foto 6: Mantenimiento de balcones (lijado, cepillado y aplicación de 2 manos de pintura anticorrosivo)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

