

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL PARA VARONES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MARGARITAS DEL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-2516-43	FECHA:	25/02/2025



Foto 1: Reparación de área de cocina



Foto 2: Reparación de área de cocina




Foto 3: Reparación de área de cocina (pozo para abastecimiento de agua)



Foto 4: Sustitución de pila de cocina



Foto 5: Sustitución de cubierta y estructura de techo en área de cocina



Foto 6: Sustitución de portón de estructura metálica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

