

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL PANÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN RAFAEL BUJIYÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-11-0001-42	FECHA:	10/10/2025




Foto 1: bajadas de agua pluvial tubo PVC 3"



Foto 2: Mantenimiento, limpieza de canales y reparación de caja de agua pluvial




Foto 3: Reparación de repello en muros exteriores de (4 aulas)



Foto 4: Extensión de estructura de techo de metal y cubierta de lámina



Foto 5: Sustitución de piso de cemento líquido por piso cerámico en aulas




Foto 6: Sustitución de chapa de puertas (módulo de segundo nivel)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de las mismas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---