Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [ ] | DURANTE [X] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL PANÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN RAFAEL BUJIYÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-11-0001-42	FECHA:	10/12/2025

Foto 1: bajadas de agua pluvial tubo PVC 3"



Foto 2: Mantenimiento, limpieza de canales y reparación de caja de agua pluvial



Foto 3: Reparación de repello en muros exteriores de (4 aulas)

Foto 4: Extensión de estructura de techo de metal y cubierta de lámina

Foto 5: Sustitución de piso de cemento líquido por piso cerámico en aulas



Foto 6: Sustitución de chapa de puertas (módulo de segundo nivel)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO EDUCATIVO
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
Cantón San Rafael Bujiyá
San Miguel Panán, Such.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS
CANTÓN SAN RAFAEL BUJIYÁ
DIRECCIÓN
San Miguel Panán, Such.