

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL PANÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN RAFAEL BUJIYÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-11-0001-42	FECHA:	31/12/2025



Foto 1: bajadas de agua pluvial tubo PVC 3"



Foto 2: Mantenimiento, limpieza de canales y reparación de caja de agua pluvial




Foto 3: Reparación de repello en muros exteriores de (4 aulas)



Foto 4: Extensión de estructura de techo de metal y cubierta de lámina



Foto 5: Sustitución de piso de cemento líquido por piso cerámico en aulas



Foto 6: Sustitución de chapa de puertas (módulo de segundo nivel)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro en hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

