

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL PANÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN SAN RAFAEL BUJIYÁ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN RAFAEL BUJIYÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-11-0002-43	FECHA:	5/05/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de accesorios de sanitarios (contra llave, tubo de abasto y tanque), Sustitución de piso cerámico antideslizante




Foto 3: Sustitución de puertas de baño




Foto 4: Sustitución de accesorios de Lavamanos



Foto 5: Mantenimiento a reposaderas



Foto 6: Reparación de red de drenaje de pila, Sustitución de tubería .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el presente registro.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

