

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL PANÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN SAN RAFAEL BUJIYÁ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN RAFAEL BUJIYÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-11-0002-43	FECHA:	28/08/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de accesorios de sanitarios y sustitución de piso cerámico



Foto 3: Sustitución de puertas de baño



Foto 4: Sustitución de accesorios de Lavamanos



Foto 5: Elaboración de nuevas reposaderas



Foto 6: Reparación de red de drenaje de pila, Sustitución de tubería .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

