



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                               |                                |                          |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SUCHITEPÉQUEZ                 | MUNICIPIO:                     | SAN MIGUEL PANÁN         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM CANTÓN SAN RAFAEL BUJIYÁ | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN SAN RAFAEL BUJIYÁ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-11-0002-43                 | FECHA:                         | 28/08/2025               |




Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de accesorios de sanitarios y sustitución de piso cerámico



Foto 3: Sustitución de puertas de baño



Foto 4: Sustitución de accesorios de Lavamanos




Foto 5: Elaboración de nuevas reposaderas



Foto 6: Reparación de red de drenaje de pila, Sustitución de tubería .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público