

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San Miguel Panán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. Av. 6a. Calle 4-49 Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-11-0268-43	FECHA:	22/09/2025




Foto 1: suministro e instalación de ventana




Foto 2: suministro e instalación de ventana



Foto 3: Sustitución de balcón e instalación de ventana




Foto 4: Sustitución de balcón y suministro e instalación de ventana



Foto 5: suministro e instalación de ventanas y balcón



Foto 6: sustitución e instalación de portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público