

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San Miguel Panán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. Av. 6a. Calle 4-49 Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-11-0268-43	FECHA:	26/11/2025



Foto1: suministro e instalación de ventana



Foto 2: suministro e instalación de ventana



Foto 3: Sustitución de balcón e instalación de ventana



Foto 4: Sustitución de balcón y suministro e instalación de ventana



Foto 5: suministro e instalación de ventanas y balcón



Foto 6: sustitución e instalación de portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P. *[Firma]* **SECRETARÍA OFICIAL URBANA DE VARONES**
CONSEJO EDUCATIVO
SAN MIGUEL PANÁN, SUCH.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público *[Firma]* **C.O.F. URB. DE VARONES**
DIRECCION
SAN MIGUEL PANÁN, SUCH.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San Miguel Panán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. Av. 6a. Calle 4-49 Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-11-0268-43	FECHA:	26/11/2025



Foto1: suministro e instalación de ventana




Foto 2: suministro e instalación de ventana



Foto 3: Sustitución de balcón e instalación de ventana



Foto 4: Sustitución de balcón y suministro e instalación de ventana




Foto 5: suministro e instalación de ventanas y balcón



Foto 6: sustitución e instalación de portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR  Firma y Sello Director Centro Educativo Público 