

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	suchitepéquez	MUNICIPIO:	San Miguel Panán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Montellano
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-11-0271-43	FECHA:	06 de Marzo de 2025




Foto 1: Suministro ventanas de Pvc



Foto 2: Sustitución de ventanas de paletas a Pvc



Foto 3: Mantenimiento de portón de metal central



foto 4: cambio de lugar de puertas



Foto 5: Sustitución de hinodoros



Foto 6: Repello de pared de sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lidia Pacay

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

