

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San Miguel Panán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Veracruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-11-0272-43	FECHA:	17/07/2025



Foto 1: Pintura en muros exteriores e interiores de aulas.




Foto 2: Impermeabilización de losa, reparación de cocina.



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores de aulas.



Foto 4: Sustitución de canal de metal



Foto 5: sustitución de torta de concreto.




Foto 6: Sustitución de torta de concreto por piso cerámico en aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

