

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL PANÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN JOSÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-11-1767-43	FECHA:	7/05/2025




Foto 1: Impermeabilización de losa



Foto 2: Mantenimiento a estructuras (lijado, cepillado, sufecciones, aplicación de dos manos puertas aulas)




Foto 3: Sustitución de puerta (Incluye chapa)



Foto 4: Suministro de ventana PVC corredizas + vidrio de 5mm



Foto 5: Sustitución de piso de granito por piso cerámico



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores (incluye rotulación de escuela y pintura de logotipo)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hilda Oralia A. + Salt O.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

