

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL PANÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN JOSÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-11-1767-43	FECHA:	19/08/2025



Foto 1: Impermeabilización de losa




Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de dos manos pintas de aulas).




Foto 3: Sustitución de puerta (incluye chapa)



Foto 4: Suministro de ventanas de PVC corredizas + vidrio de 5 mm



Foto 5: Sustitución de piso de granito por piso cerámico.



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores (incluye rotulación de escuela y pintura de logotipo)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hilda oralia Atzajol

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL PANÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN JOSÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-11-1767-43	FECHA:	19/08/2025




Foto 7: Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura puertas del baño).



Foto 8: Sustitución de mezcladora lavamanos(contra llave, tubo de abasto)




Foto 2.1: Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de dos manos puertas de aulas




Foto 2.2: Suministro de canal de metal en módulo de aulas.




Foto 2.3: Mantenimiento a estructura de porton de ingreso principal (lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de dos manos).




Foto 2.4: Suministro de puerta de metal de 2 hojas de 2.30x0.70 cada hoja.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hilda Oralia Astudillo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL PANÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN JOSÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-11-1767-43	FECHA:	19/08/2025



Foto 2.5: Suministro de estructura portante de metal para tanque elevado de 2.00x2.00x3.90

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Hilda Oralia A. Tzuc</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	<p>ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN SAN JOSÉ DIRECCIÓN</p>
--	--	--