Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICOPROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [x] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL PANÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN JOSE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-11-1819-42	FECHA:	10/10/2025



Foto 1: Pintura en muros exteriores



Foto 2: suministro e instalacion de puerta dos hojas 2.09 x 0.68 de metal



Foto 3: suministro e instalacion de marco de metal divisor de aulas con chapa area de computación



Foto 4: Pintura en muros exteriores



Foto 5: suministro de ventana Upvc



Foto 6: suministro e instalacion de puerta 1.00 x 1.20 de metal en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del COEDUCA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público