

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL PANÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN JOSE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-11-1819-42	FECHA:	10/10/2025



Foto 1: Cubierta de lamina estructura de techo



Foto 2: suministro e instalacion de puerta dos hojas 2.09 x 0.68 de metal



Foto 3: suministro e instalacion de marco de metal divisor de aulas con chapa area de computación



Foto 4: Pintura en muros exteriores






Foto 5: suministro de ventana Upvc



Foto 6: suministro e instalacion de puerta 1.00 x 1.20 de metal en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico