

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN GABRIEL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a. Avenida 1-25 zona 2, Cantón La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-12-0004-45	FECHA:	6/03/2025



FOTO 1: Apertura de ventanas, suministro de ventana y balcones



FOTO 2: Cerramiento de muro colindante en área de aulas



FOTO 3: Mantenimiento de puertas de módulo de servicios sanitarios



FOTO 4: Reparación de cubierta de lámina




FOTO 5: Suministro de canal de metal para módulo de cocina



FOTO 6: Suministro de gabinete de concreto + azulejo en módulo de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--