

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN GABRIEL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-12-0274-42	FECHA:	6/11/2025



Fabricacion e instalación de ventanas PVC corredizas de atrás y adelante (aula 1)



Fabricacion e instalación de ventanas PVC corredizas de atrás y adelante (aula 2)



Fabricacion e instalación de ventanas PVC corredizas de atrás y adelante (aula 3)



Fabricacion e instalación de ventanas PVC corredizas de atrás y adelante (aula 4)



Fabricacion e instalación de ventanas PVC corredizas de atrás y adelante (aula 5)



Fabricacion e instalación de ventanas PVC corredizas de atrás y adelante (aula 6)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

Magdalena Cruz Hernández

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN GABRIEL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-12-0274-42	FECHA:	6/11/2025



Fabricación e instalación de ventanas PVC corredizas de atrás y adelante (Dirección)



Demolición de pared block para apertura de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Magdalena Giron Hernández

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

