

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN GABRIEL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN JORGE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-12-1889-43	FECHA:	6/03/2025



FOTO 1: Suministro de ventanas + balcones de metal en paredes exteriores de módulo de aulas



FOTO 2: Refuerzo de barandal en área de pasillo de módulo de aulas en segundo nivel



FOTO 3: Sustitución de estufa Rural + chimenea



FOTO 4: Mantenimiento de puertas de metal



FOTO 5: Sustitución de pileta + colocación de azulejo



FOTO 6: Cerramiento de muro en fachada frontal de módulo de aulas en segundo nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público