

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN GABRIEL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN- ANEXA A EOUM RAFAEL ALVAREZ OVA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. CALLE LOTIFICACION HERCILIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-12-2172-42	FECHA:	




Foto 1: Reparación de áreas de cocina




Foto 2: Reparación de áreas de cocina




Foto 3: Reparación de áreas de cocina




Foto 4: Reparación de áreas de cocina




Foto 5: Reparación de áreas de cocina





Foto 6: Reparación de áreas de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 CEIN-PAIN San Gabriel Suchitepéquez Firma y sello del Presidente de la OPF
--

 Firma y Sello Director Centro Educativo 
--