

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Chicacao
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Lotificación El Recuerdo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lotificación El Recuerdo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-0009-43	FECHA:	6/03/2025



Foto 1: Suministro de azulejo



Foto 2: Sustitución de inodoros + sustitución de estructura y techo de lámina




Foto 3: Reparación de estufa rural



Foto 4: Sustitución de estructura + techo de lámina en módulo de cocina



Foto 5: Reparación de sistema eléctrico




Foto 6: Aplicación de pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la QRE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---