



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN LAS VICTORIAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LAS VICTORIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-0011-43	FECHA:	6/05/2025



Foto 1: Sustrucción de maya existente por continuación de block en cocina




Foto 2: sustitución de estructura de soporte y sustitucion de lamina troquelada




Foto 3: Sustrucción de puerta y ventana + balcon



Foto 4: Suministro de estufa rural más mueble de concreto y gavinete aereo



Foto 5: Suministro de loda de patio + banqueta





Foto 6: Reparación de sistema de red de drejane y red de agua potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

