

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Chicacao
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN LAS VICTORIAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Las Victorias, Chicacao Suchitepéquez.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:		FECHA:	07 de agosto 2025



Foto 1: Sustitución de malla existente por continuación de block en cocina



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte y sustitución de láminas troqueladas




Foto 3: Sustitución de puerta y ventanas + balcón



Foto 4: Suministro de estufa rural mas mesa para servir alimentos



Foto 5: suministro de losa de patio + banqueta



Foto 6: Reparación de sistema de red de drenajes y red de agua potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

