

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. CALLE 5-39 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-0013-45	FECHA:	10/10/2025



Foto 1: Suministro de repello y cernido, y balcones



Foto 2: Suministro de repello y cernido, balcones y cubierta de lámina



Foto 3: Suministro de repello cernido, losa de patio cubierta de lámina y balcones



Foto 4: Suministro de repello, cernido y balcones




Foto 5: Suministro de balcones




Foto 6: Suministro de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

