



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                             |                                |                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SUCHITEPÉQUEZ                               | MUNICIPIO:                     | CHICACAO              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFACA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 1a. Calle 5-39 zona 1 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-13-0015-46                               | FECHA:                         | 25/02/2025            |




Foto 1: Sustrucción de canal metal por metal y reparación de bajadas de agua pluvial.




Foto 2: Sustrucción de canal metal por metal y reparación de bajadas de agua pluvial.



Foto 3: Sustrucción de canal metal por metal y reparación de bajadas de agua pluvial.



Foto 4: Sustrucción de lámpara tipo LED



Foto 5: Sustrucción de lámpara tipo LED




Foto 6: Sustrucción de gradas por rampa de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

