

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. CALLE 65-39 ZONA 1 JV
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-0013-45	FECHA:	30/05/2025



Foto 1: Sustiución de canal metal por metal y reparación de bajadas de agua pluvial.



Foto 2: Sustiución de canal metal por metal y reparación de bajadas de agua pluvial.



Foto 3: Sustiución de canal metal por metal y reparación de bajadas de agua pluvial.



Foto 4: Sustiución de lámpara tipo LED



Foto 5: Sustiución de lámpara.



Foto 6: Sustiución de gradas por rampa de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

