

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL TRIUNFO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-0023-42	FECHA:	6/05/2025



Foto1: Sustitución de estufa rural mas chimenea de concreto



Foto 2: suministro de mueble de cocina con revestimiento de azulejo



Foto 3: Revestimiento a mueble de existente con azulejos



Foto 4: Suministro de base de concreto para deposito de agua potable



Foto 5: Se realizara la instalación de canales y bajadas de agua pluvial



Foto 6: Continuación de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL TRIUNFO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-0023-42	FECHA:	6/05/2025



Foto 1: Aplicación de repello en muro perimetral



Foto 2: Mantenimiento a estructura de metal de estructura de techo de patio




Foto 3: Instalación de piso cerámico en aulas de cocina



Foto 4: Se reallara la instalacion de losa de patio en parte porteros de modulo de aulas del establecimieinto




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

