



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL TRIUNFO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-0023-42	FECHA:	12/11/2025



Foto 1: Sustitución de estufa rural mas chimenea de concreto



Foto 2: suministro de mueble de cocina con revestimiento de azulejo



Foto 3: Revestimiento a mueble de existente con azulejos



Foto 4: Suministro de base de concreto para deposito de agua potable



Foto 5: Instalación de canales y bajadas de agua pluvial



Foto 6: Continuación de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Central Educativo Publico





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL TRIUNFO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-0023-42	FECHA:	12/11/2025



Foto 1: Aplicación de repello en muro perimetral



Foto 2: Mantenimiento a estructura de metal de estructura de techo de patio



Foto 3: Instalación de piso ceramico en aulas




Foto 4: Instalacion de losa de patio en parte porterios de modulo de aulas del establecimieinto

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carolina Lora

Firma y sello del Presidente de la OPF



H. S. A. P.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

