Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [x] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	Chicacao
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Rancho
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-0027-43	FECHA:	05/12/2025



Foto1: Se realizará instalación de cubierta de lámina + estructura de techo en área de pilas



Foto 2: Se realizará la reparación de tubería de drenaje + tubería de agua potable



Foto 3: Reparación de losa de patio en área de cocina y parte posterior de módulo de aulas

Foto 4: Aplicación de repello en pared de muro perimetral



Foto 5: Sustitución de pila existente por pila de concreto

Foto 6: Aplicación de pintura en paredes de aulas interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público