

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR I Y II CASERIO SANTA LUCIA PAMAXAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-0285-43	FECHA:	26/02/2025



Foto 1: Sustitución de lámina y estructura de techo de madera por metal. Suministro de balcones de metal. Sustitución de puerta de madera por puerta de metal en cocina.



Foto 2: Repello en interior y exterior de muro perimetral.



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico antideslizante en área exterior de cocina.




Foto 4: Suministro de torta de concreto en cocina.



Foto 5: Suministro de estufa rural en área exterior de cocina. Suministro de azulejo a mueble fijo de concreto.





Foto 6: Pintura en muros interiores y exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

