



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 11

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	Chicacao
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV "20 de Octubre"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. AVE. 3-22 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-0286-43	FECHA:	06/03/2025



FOTO 1: Mantenimiento de puerta de metal de 1.00 x 2.00 (cambio de chapa)




FOTO 2: Suministro de estructura de metal + lámina troquelada aluzinc calibre 26, mantenimiento de rejilla



FOTO 3: Sustitución de accesorios de inodoro



FOTO 4: Aplicación de impermeabilizante en paredes interiores y exteriores de módulo de aulas




FOTO 5: Reparación de sistema eléctrico de iluminación



FOTO 6: Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores + repello y cerrado de muros exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Blue Star

Firma y sello del Presidente de la OPF



CP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

