

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN BARTOLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-0290-43	FECHA:	10/10/2025




Foto 1: Se realizará la instalación de cubierta de lámina + estructura de techo



Foto 2: Se realizará la instalación de piso cerámico en aulas y pasillo



Foto 3: Se realizará la instalación de piso cerámico en servicios sanitarios



Foto 4: Se realizará la instalación de azulejos en paredes de servicios sanitarios




Foto 5: Se realizará la sustitución de inodoro en servicios sanitarios




Foto 6: SE realizará la sustitución de lavamanos por lavamanos de porcelana con pedestal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público