

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN BARTOLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-0290-43	FECHA:	7/12/2025



Foto 1: Se realizará la instalación de cubierta de lámina + estructura de techo



Foto 2: Se realizará la instalación de piso cerámico en aulas y pasillo



Foto 3: Se realizará la instalación de piso cerámico en servicios sanitarios



Foto 4: Se realizará la instalación de azulejos en paredes de servicio sanitarios



Foto 5: Se realizará la sustitución de inodoro en servicios sanitarios




foto 6: Se realizará la sustitución de lavamanos por lavamanos de porcelana en pedestal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales para actualizar el número de hojas.

--	--