

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | SUCHITEPÉQUEZ | MUNICIPIO:                     | CHICACAO        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA NAHUALATE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-13-0291-43 | FECHA:                         | 6/03/2025       |



Foto 1: Sustitución de pilas



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico




Foto 3: Reparación de losa de patio



Foto 4: Aplicación de repello y cernido de paredes (sellado de grietas y fisuras en muros)




Foto 5: Suministro de puertas de metal de 1.00 x 2.00



Foto 6: Mantenimiento a balcones de metal y ventanas de módulo de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Leticia Alvarez Vasquez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

